



Glass Ka-Ta Bt.  
2534, Tát, Vörösmarty utca 20  
A.Sz.: 20664428-1-11  
Banksz.: 58600458-11039866  
Tel.: 20/9249743  
e-mail: [simon.uveg@gmail.com](mailto:simon.uveg@gmail.com)  
[www.simonuveg.com](http://www.simonuveg.com)

## **Árajánlat a Bugyi Szent Adalbert templom ólomüveg ablakainak restaurálására**

### **A restaurálás rövid technikai leírása:**

A restaurálás az ablakok kivételével indul a falazott helyükről. A kiemelt ablakokat fa kalodában szállítjuk biztonságosan a műhelybe.

Itt számozott terv készül az ablakokról. Erre azért van szükség, mert ahol elkorrodálódott az ólom tartószerkezet, azt ki kell cserélni és a számozott helyrajz alapján mindig meg lehet találni az eredeti helyüket az üvegbetéteknek, illetve újra lehet ólmozni a képet szükség esetén. Ezután az ólomüveget körültekintően megtisztítjuk a szennyeződésektől, a lebontott vas elemeket is. A tisztítás után a kiemelt törött üvegbetétek egyenként kerülnek megragasztásra epoxigyantával, ezt követően a ragasztott elemet visszahelyezzük a helyére és visszafoglaljuk az ólomsínbe. Az epoxigyanta fénytörése megközelíti az üvegét, így a ragasztást szinte láthatatlan. A hiányzó üvegbetéteket pótolni kell. Ahol szükséges, a hiányzó darabok megfestésre kerülnek tradicionális üvegfestési technikával, többszöri beégetéssel. Ahol az ólomsín teljesen elkorrodálódott, ott újra ólmozzuk az üvegeképet. Ezután a kép gittelése, tisztítása következik. Ha elkészült az üvegekép felújítása, a kép vasmerevítést kap. A kiemelt ablakokat kalodában visszaszállítjuk a helyükre beépítésre.

Az ablakokat jelenleg egy csavarozott keresztvasalás tartja a falban. Az ablakok széle vakolással lett rögzítve. Az ablakok elkezdtek „megrogyni”, a betétel „zörögnek”, helyenként az ólomsínek el is szakadtak. Ezért javasoljuk, hogy készüljön egy teljes csavarozással bontható keretezés, ami megfelelő támaszt nyújt az ólomszerkezetnek. Fontos az ólomüvegek megóvása az időjárástól, mely ellen jelenleg nem védi semmi a műtárgyakat. Ezért javaslunk egy külső keretet az ablakok elé, melyekbe biztonsági üveg kerülne. Ez hosszú távú megoldást jelentene a műalkotások védelmére.

### **Ólomüveges munkák:**

Helyszíni munkák: az üvegtáblák kivésése és visszaépítése.

Az üvegtáblák szakszerű szállítása.

Hiányzó darabok pótlása, ahol szükséges a hiányzó darabok megfestése tradicionális üvegfestési technikával, többszöri égetéssel.

Törött darabok átblankolása.

Ahol szükséges újraólmozás.

Úragittelés.



Glass Ka-Ta Bt.  
2534, Tát, Vörösmarty utca 20  
A. Sz.: 20664428-1-11  
Banksz.: 58600458-11039866  
Tel.: 20/9249743  
e-mail: [simon.uveg@gmail.com](mailto:simon.uveg@gmail.com)  
[www.simonuveg.com](http://www.simonuveg.com)

Elkészült üvegek gömbvas merevítése.  
A munkamenet dokumentálása fotókkal.

Ára: 350.000 Ft/nm

A hét ablak összesen 22,75 nm, tehát: 7.962.500 Ft (Alanyi adómentes)

Egy ablak javítási ideje várhatóan 4 hét, de ez az idő az üvegek állapotától függően változhat.

Az árajánlat nem tartalmazza a kőműves és festő munkákat, valamint az állványozást.

Az árajánlat 30 napig érvényes.

### **Restaurátori szakvezetés:**

Kutatási dokumentáció elkészítése.

Restaurátori terv elkészítése.

Anyagvizsgálatok elvégzése.

Kivitelezés alatti művezetés és restaurátori irányítás.

Kapcsolattartás a KÖH-hel.

Restaurátori végdokumentáció elkészítése.

Ára: 500.000 Ft (+ Áfa )

Tisztelettel:

Simon Katalin

Tát, 2022. március 18.